

**PROFER**

TOP

**HIT AEROGRAFICO 5 PIEZAS**  
**HIT AEROGRAFICO 5 PEÇAS**








PT0025





PROFER

TOP








1




2

3

4



5



## **⚠ ADVERTENCIAS GENERALES**

**E**

Quando se utilizan los accesorios neumáticos, llevar siempre las ropas especiales contra accidentes. Mantener libre la zona de trabajo, asegurarse siempre una posición estable.

No permitir el uso a personas inexpertas sin una vigilancia apropiada, mantener a los niños y animales alejados de la zona de trabajo; el uso inapropiado del aire comprimido puede provocar daños al organismo.

## **PISTOLA DE LAVADO POR PULVERIZACIÓN**

**1**

**DATOS TÉCNICOS** Presión máxima de alimentación: 8 bar

**INSTRUCCIONES DE USO** Llenar el recipiente (1), enroscarlo en el cuerpo de la pistola (2) y conectar el tubo de alimentación de aire comprimido en el racor de entrada (3). Pulsando la palanca (4) se activa la salida del líquido pulverizado. Accionar la abrazadera (5) hasta obtener la dimensión deseada del chorro, luego bloquearla con la abrazadera trasera (6). **(A – B)**

**ADVERTENCIAS** Utilizar siempre la pistola en horizontal para una mejor aspiración del líquido del depósito. No pulverizar sustancias nocivas sin usar una máscara y gafas de protección apropiadas.

## **PISTOLA DE INFLADO**

**2**

**DATOS TÉCNICOS** Presión máxima de alimentación: 8 bar

**INSTRUCCIONES DE USO** Conectar el tubo de alimentación de aire comprimido en el racor de entrada (1) de la pistola. Para realizar la operación de inflado y de control de la presión, colocar el acoplamiento (2) en la válvula del neumático, manteniendo pulsada la palanca (3) que se encuentra en el acoplamiento; cuando se ha completado la colocación, soltar la palanca (3). Con el manómetro vuelto hacia la propia persona podrá leer la presión. Para el inflado, pulsar a fondo por algunos segundos la palanca (4) y luego soltarla; repetir la operación hasta obtener la presión deseada indicada por la aguja del cuadrante del manómetro. Para desinflar, dejar la palanca (4) y pulsar con el pulgar el botón (5) hasta que salga el aire. **(C – D)**

**ADVERTENCIAS** No superar la presión de inflado aconsejada en las instrucciones de uso del objeto que se debe inflar. El manómetro no debe sufrir golpes; en caso de golpes es necesario comprobar la calibración.

## **PISTOLA DE SOPLADO**

**3**

**DATOS TÉCNICOS** Presión máxima de alimentación: 8 bar

**INSTRUCCIONES DE USO** Conectar el tubo de alimentación de aire en el racor de entrada (1) de la pistola. Orientar el inyector hacia la zona o el objeto que se deben soplar y pulsar la palanca (2). El chorro de aire se puede modular pulsando más o menos a fondo la palanca (2).

## **AERÓGRAFO DE PINTURA**

**4**

**DATOS TÉCNICOS** Presión de uso aconsejada: 3 bar

**INSTRUCCIONES DE USO**

**-AERÓGRAFO CON DEPÓSITO POR GRAVEDAD (4.1)** Enroscar a fondo el depósito (1) en el cuerpo de la pistola (3). Colocar la pintura en el depósito (1) y cerrarlo con la tapa (4). Asegurarse de que la válvula de aireación (5) esté abierta.

Conectar el tubo de alimentación de aire comprimido en el racor de entrada (6) de la pistola y regular la presión (3 bar) del compresor. Actuar sobre la abrazadera trasera (7) para regular la cantidad de pintura que se debe rociar (ajustar la abrazadera si se están usando pinturas más fluidas, abrir la abrazadera con las pinturas más densas) y, sobre la abrazadera lateral (8), para regular la dimensión del chorro. **(E-F / G-H)**. Orientar la cabeza perforada frontal del inyector (2) perpendicularmente al sentido de la pintura. Antes del uso propiamente dicho, practicar sobre un material de prueba hasta lograr la regulación y el efecto ideales. No dejar nunca la pintura en el depósito para poder utilizarla otra vez en un segundo momento, ya que se pueden arruinar irremediablemente las piezas de precisión del aerógrafo. Después de usar, realizar siempre una esmerada limpieza del aerógrafo, llenando el depósito con solvente puro y rociándolo sin contaminar el medio ambiente (rociar sobre un trapo o sobre una superficie absorbente), hasta que en el chorro de solvente pulverizado ya no queden rastros del color utilizado. Limpiar con un trapo embebido en solvente las partes exteriores de la pistola que estén manchadas con la pintura utilizada. Para una limpieza más profunda, desenroscar completamente la abrazadera trasera (7) prestando atención al muelle interior, extraer completamente el alfiler del inyector, luego desenroscar el anillo delantero (9), retirar la cabeza perforada del inyector (2) y desenroscar el inyector con una llave, colocar todos los componentes en un recipiente con solvente puro y dejarlos por algunas horas. Realizar las operaciones en el orden inverso para montar otra vez todas las piezas después de haberlas secado cuidadosamente.

**ADVERTENCIAS** No usar la pistola de pintura en lugares cerrados y sin ventilación. No usar el aerógrafo sin una máscara de protección.

## **TUBO EN ESPIRAL**

**5**

**DATOS TÉCNICOS** Presión máxima: 8 bar

**INSTRUCCIONES DE USO DEL TUBO CON ACOPLAMIENTOS RÁPIDOS**

Conectar en el compresor el extremo del tubo dotado del conector (1), conectar el otro extremo dotado del conector (2) en la herramienta neumática. Para introducir el conector (2) en la herramienta, empujar a fondo hasta que se produzca el enganche. Para soltar el tubo, asir firmemente la herramienta con una mano y la abrazadera del conector (2) con la otra y tirar en sentido contrario. Si se encontrara dificultad durante la operación, asegurarse de haber descargado todo el aire comprimido del tubo. **(I – L)**

**ADVERTENCIAS** Antes de conectar o de desconectar una herramienta o el tubo, asegurarse de que el compresor esté apagado. Evitar que el tubo se aplaste o se doble, porque podría perforarse.

## **ADVERTÊNCIAS GERAIS**

**P**

Quando utilizar os acessórios pneumáticos vista sempre roupa contra incêndio. Mantenha a área de trabalho sem empecilhos, assegure-se sempre uma posição estável. Não permita o seu uso a pessoas sem experiência sem que haja uma vigilância adequada, mantenha longe da área de trabalho os miúdos e animais, o uso impróprio do ar comprimido pode provocar danos ao organismo.

## **PISTOLA DE LAVAGEM NEBULIZADOR**

**1**

**DADOS TÉCNICOS** Pressão máxima de alimentação: 8 bar  
**INSTRUÇÕES PARA O USO** Encha o recipiente (1), atarraxe-o ao corpo da pistola (2) e então una o tubo de alimentação do ar comprimido com a junção de entrada (3). Pressionando a alavanca (4) o líquido nebulizador sai. Utilize a virola (5) até obter a dimensão do jacto desejada, depois bloqueá-la com a virola posterior (6). **(A – B)**  
**ADVERTÊNCIAS** Utilize sempre a pistola horizontalmente para que o líquido seja alcançado melhor no reservatório. Não pulverize substâncias nocivas sem usar uma máscara e óculos de protecção apropriados.

## **PISTOLA DE ENCHIMENTO**

**2**

**DADOS TÉCNICOS** Pressão máxima de alimentação: 8 bar  
**INSTRUÇÕES PARA O USO** Junte o tubo de alimentação do ar comprimido com a junção de entrada (1) na pistola. Para executar a operação de enchimento e controle da pressão introduza o acoplamento (2) na válvula do pneumático mantendo pressionada a pequena alavanca (3) colocada no mesmo, depois que tiver sido introduzido solte a pequena alavanca (3). Mantendo o manómetro na sua direcção leia a pressão, para encher pressione totalmente durante alguns segundos a alavanca (4) e estão solte-a, repita a operação até obter a pressão desejada que está assinalada na flecha no quadrante do manómetro. Para esvaziar, solte a alavanca (4) e pressione com o polegar o botão (5) até que o ar saia. **(C – D)**  
**ADVERTÊNCIAS** Não ultrapasse a pressão de enchimento recomendada nas instruções de utilização do objecto a ser enchido. O manómetro não deve sofrer batidas, se por acaso batesse, é preciso realizar uma verificação da calibragem.

## **PISTOLA DE INSUFLAÇÃO**

**3**

**DADOS TÉCNICOS** Pressão máxima de alimentação: 8 bar  
**INSTRUÇÕES PARA O USO** Junte o tubo de alimentação ar com a junção de entrada (1) na pistola. Oriente o bico para a zona ou objecto a ser soprado e aperte a alavanca (2). O fluxo de ar pode ser modulado pressionando a mais ou a menos a alavanca (2).

## **AERÓGRAFO PARA PINTURA**

**4**

**DADOS TÉCNICOS** Pressão de utilização recomendada: 3 bar  
**INSTRUÇÕES PARA O USO**  
**-AERÓGRAFO COM RESERVATÓRIO POR GRAVIDADE (4.1)** Atarraxe totalmente o reservatório (1) no corpo pistola (3). Introduza a tinta no reservatório (1) e feche-o com a tampa (4). Assegure-se que a válvula de alívio (5) está aberta.

Conecte o tubo de alimentação do ar comprimido com a junção de entrada (6) na pistola e regule a pressão (3 bar) com o compressor. Utilize a virola posterior (7) para regular a quantidade de tinta a pulverizar (aperte a virola se estiver sendo usadas tintas mais fluidas, abra a virola para tintas mais densas) e na virola lateral (8) para regular a dimensão do jacto. **(E-F / G-H)** Dirija a cabeça furada frontal do bico (2) perpendicularmente à direcção de envernizamento. Antes de começar verdadeiramente a utilizar o aerógrafo, pratique em um material de prova até obter a regulação e o efeito perfeito. Nunca deixe a tinta no reservatório para poder utilizá-la depois, porque isto pode provocar danificações irreparáveis nas suas peças de precisão do aerógrafo. Depois de ter usado realizar sempre uma limpeza interna cuidadosa do aerógrafo, enchendo o reservatório com solvente puro e borrifando-o sem poluir o ambiente (pulverize em um pano ou em uma superfície absorvente), até que o jacto de solvente nebulizado não possua mais vestígios da cor usada. Limpe com um pano embebido de solvente as peças externas da pistola onde existam manchas da tinta usada. Para uma limpeza mais a fundo desatarraxe completamente a virola posterior (7) prestando atenção na mola interna, desenfie completamente a agulha do bico, então desatarraxe o anel anterior (9) e remova a cabeça furada do bico (2) e desatarraxe com uma chave o bico, coloque todas as peças em um recipiente onde foi posto solvente puro, durante algumas horas. Siga o método inverso para montar tudo novamente depois de ter enxugado cuidadosamente as peças.  
**ADVERTÊNCIAS** Não use a pistola de envernizamento em ambientes fechados e sem ventilação. Não use o aerógrafo sem uma máscara de protecção.

## **TUBO EM ESPIRAL**

**5**

**DADOS TÉCNICOS** Pressão máxima: 8 bar  
**INSTRUÇÕES PARA O USO DO TUBO DE ENGATES RÁPIDOS** Conecte com o compressor a extremidade do tubo que possui o conector (1), conecte a outra extremidade do conector (2) com o utensílio pneumática. Para introduzir o conector (2) no utensílio pressione bem até que se engate. Para retirar o tubo pegue firmemente o utensílio com uma das mãos e a virola do conector (2) com a outra mão puxe no sentido oposto. Se esta acção fosse dificultosa assegurar-se de ter descarregado todo o ar comprimido do tubo. **(I – L)**  
**ADVERTÊNCIAS** Antes de conectar ou desconectar um utensílio ou o próprio tubo assegurar-se que o compressor está desligado. Evite o tubo fique esmagado ou dobrado porque isso poderia provocar-lhe um furo.



PROFER

TOP





Estimado cliente:

En nombre de todo el equipo PROFER, queremos agradecerte la confianza que acabas de depositar en NUESTRA MARCA, a partir de hoy... TU MARCA.

Nuestro compromiso es NUESTRA GARANTÍA y con ella nos ponemos a tu disposición para resolver cualquier duda o sugerencia que puedas tener.

Todos NUESTROS productos están creados respetando fundamentalmente a las personas y a las materias primas, con los más exigentes estándares de calidad del mercado.

Desde PROFER nos ponemos a tu entera disposición y deseamos que NUESTRA MARCA, a partir de hoy... sea siempre TU MARCA.

Estimado cliente:

Em nome de toda a equipa PROFER queremos agradecer-lhe a confiança depositada na NOSSA MARCA, a partir de hoje... A SUA MARCA.

O nosso compromisso é a NOSSA GARANTIA e com ela pomonos à sua disposição para resolver qualquer dúvida ou sugestão que possa ter.

Todos os NOSSOS produtos são fabricados respetando fundamentalmente as pessoas e as matérias-primas, como os mais exigentes standards de qualidade do mercado.

Desde PROFER pomonos à vossa inteira disposição e desejamos que a NOSSA MARCA, a partir de hoje... seja sempre a SUA MARCA.

PROFER SERVICIOS INTEGRALES S.L.  
C/ Capitán Haya, 15 · Esc. Izqda. · 1º D  
28020 MADRID  
Fabricado en China

